



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Чумикан, Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края

1.2. Адрес объекта 682560, Хабаровский край Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан, ул. Октябрьская, д. 24

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2693,0 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20400,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта 2015-2017

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального 2016

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Чумикан, Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края (МКОУ СОШ с. Чумикан)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта 682560, Хабаровский край Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан, ул. Октябрьская, д. 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирский транспорт отсутствует,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___ --- ___ м

3.2.2 время движения (пешком) ___ --- ___ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, Б, ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фо- то
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У, О) ВНД (К, С)		
3	Путь (пути) движения внутри зда- ния (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У, О) ВНД (К, С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У) ВНД (С, Г)		
5	Санитарно-гигиенические помеще- ния	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У, Г) ВНД (К, О, С)		
7	Пути движения к объекту (от оста- новки транспорта)	ДЧ-И (Г, К, У, О) ВНД (С)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструк-
туры: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно
для разных категорий инвалидов, а так же условная (с дополнительной помощью) до-
ступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Асфальтирование дорожки
2	Вход (входы) в здание	Установка тактильных средств связи, капитальный ремонт пандуса, установка новых дверей с отсутствием порога.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт с заменой дверей и порогов
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка тактильных средств
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-----
8.	Все зоны и участки	При проведении работ по капитальному ремонту максимально адаптировать объект для доступности инвалидов и других МГН

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2017-2020**

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: будет доступен полностью избирательно (О, Г, У, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И _
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **да**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **да**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Анкеты (информации об объекте) от «10» марта 2018.,
- 2. Акта обследования объекта: «07» марта 2018.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

директор МКОУ СОШ с. Чумикан А.М. Курбонов
 (Должность, Ф.И.О.)



Члены комиссии:

зам директора по АХЧ С.А. Артемчук
 (Должность, Ф.И.О.)



зам директора по информатике и безопасности П.В. Осипов
 (Должность, Ф.И.О.)



В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Зам. председат. Комитета




(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)